

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти

Ужгородської міської ради

Баранюк Н. Б.

2024 р.

АКТ



прийому готовності Ужгородського ліцею №3 Ужгородської міської ради Закарпатської області до нового 2024/2025 навчального року

Повна адреса: м. Ужгород, Набережна Незалежності, 19.

Телефон: приймальня – 61-41-52; бухгалтерія 63-03-43.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Фесенко Світлана Сапаргаліївна

Відповідно до наказу управління освіти Ужгородської міської ради №146 від 06.08.2024 р. «Про комісії з перевірки готовності закладів освіти до нового 2024/2025 навчального року» перевірку проводила комісія в складі:

голова комісії:

Пермякова Н.П. – заступник директора Ужгородського ліцею № 3

члени комісії:

Василенко Л.С. - представник первинної профспілкової організації ліцею

Шимон А.Ю. – провідний фахівець групи матеріально-технічного обслуговування та інформаційного забезпечення управління освіти

Філеп М.М. (за згодою) – завідувач відділенням організації санітарно- гігієнічних досліджень Ужгородської філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Коломоєць Л.В. (за згодою) – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства УРУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області

Чурей І.І. (за згодою) – старший інспектор СЮП ВП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, майор поліції

Павлишинець М.В. (за згодою) – старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Закарпатській області, капітан поліції

Серенчко Х.В. (за згодою) – інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Закарпатській області, лейтенант поліції

Представник ДСНС України у Закарпатській області (відповідно до розпорядження керівника ГУ ДСНС України у Закарпатській області)

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти _____» (наказ МОН №__ від «__» _____ 20__ р. : наявні технічні паспорти на будівлю №3836 від 14.12.2007 р. та захисну споруду №3836 від 27.09.2010 р.

2. У 2023 / 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися - 25 класи, 844 учнів, - слухачів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: наявний;

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального - -

поточного- задовільний;

хто виконував роботи з ремонту будівель (поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту) –

робітники з обслуговування та тех.персонал;

5. Стан території та її площа: стан задовільний, площа 5 632 м2;

6. Кількість і стан допоміжних споруд: - котельня;

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: - задовільний;

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: 220 м.; потребує ремонту/заміни;

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпечення	Наявність актів оцінки стану готовності ЗСІЗ або акту	Стан готовності (готовий, обмежено
---	---------------------	-------------------------	-------------------	---	------------------------------------

			засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
* Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	наб.Незалежності, 19	635	так	так	так	ГОТОВИЙ

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпечення						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	наб.Незалежності,19	так	так	так	ні	так	так	

Гуртожиток								
Майстерня								

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	Відсоток від загальної кількості	кількість	Відсоток від загальної кількості	
Працівники	77	77	100%	77	100%	
Здобувачі освіти	844	333	39,5%	844	100%	

10. Організація охорони закладу освіти :

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) – так;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/ не має) – наявна;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) – ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти/ не має/ наявні, але не направлені на локації закладу освіти) – наявна;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) - наявна

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: майданчиків 2 (баскетбольний – 1272 м², для воркауту - 289 м²), споруди: баскетбольні щити 4, турніки, пісочна яма, гімнастичні бруси;

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Суміщені (комбіновані)						

Хімії	1	-	1	наявний	-	наявний
Фізики	1	-	1	наявний	-	наявний
Біології	1	-	1	наявний	-	наявний
Інформатики	2	-	2	наявний	-	наявний
Української мови	1	1	-	наявний	-	наявний

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини З обробки харчових продуктів З обробки тканини інші	-	-	-	-	-	-

14. Наявність методичного кабінету: наявний

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: -

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗЗ	Кількість	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери	36	36	-
2.	Ноутбуки	50	50	-
3.	Мультимедійні проектори	27	27	-
4.	Мультимедійні дошки	2	2	-
5.	Інтерактивні комплекси	2	2	-
6.	Екрани	18	18	-
7.	Телевізори	11	11	-

8.	Медіа центр	1	1	-
----	-------------	---	---	---

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: розмір спортивної зали 177, 2 м², наявні баскетбольні щити, канати, шведська стінка, волейбольна сітка, інвентар для флорболу, м'ячі і т.д.; стан задовільний ;
18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки : немає;
19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: -;
20. Наявність їдальні кількість посадочних місць- наявна, 130 посадочних місць;
 забезпеченість та стан меблів: забезпечено, задовільний;
 забезпеченість технологічним обладнанням -забезпечено;
 санітарний стан: задовільний;
 умови для миття рук: наявні;
 наявність проточної води: холодної: наявна; гарячої наявна.
21. Організація питного режиму: наявний;
22. Наявність медичного кабінету, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів: наявний медичний кабінет, лікар (0,5 ставки) та медсестра (1 ставка);
23. Наявність і стан бібліотеки: наявна, задовільний;
24. Фонд підручників, посібників:
підручників – 5 489; , художньої літератури - 6 663 .
25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: забезпечено.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення:
 - наявні.
27. Стан пожежної безпеки:
 Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту – наявні інструкції з пожежної безпеки та план евакуації
 Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання - наявна, справна;
 Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння – наявні 56 шт. вогнегасників;
 Справність електромереж та електрообладнання, блискавозахисту - справне

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування – наявні, справні, обслуговування здійснюється ФОП Самсоновим А.Л.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів – наявні, не засмічені;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - проведено.

Інші питання пожежної безпеки -

28. Стан покрівлі: задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання: наявне, стан задовільний;

газопостачання (електропостачання): наявне, стан задовільний;

каналізація: наявна, стан задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: вентиляція природня;

31. Наявність підсобного господарства та його стан: -.

32. Наявність гуртожитку та його стан: -.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо): наявні.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: наявна індивідуальна котельня, заклад до зими готовий;

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом : забезпечений, вакансії (1 ставка – вчителя англійської мови, 0,5 ставки – вчителя чеської мови, 1 ставка – вихователя ГПД).

36. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: заклад готовий до навчального року.

Голова комісії :

заступник директора Ужгородського ліцею № 3



Н. Пермякова

Члени комісії:

представник первинної профспілкової організації
ліцею

Л. Василенко

Провідний фахівець групи матеріально-технічного
обслуговування та інформаційного забезпечення
управління освіти

А. Шимон

Завідувач відділенням організації санітарно-
гігієнічних досліджень Ужгородської філії ДУ
«Закарпатський обласний центр контролю та
профілактики хвороб Міністерства охорони
здоров'я України»

М. Філеп

Начальник відділу державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства УРУ ГУ
Держпродспоживслужби в Закарпатській області

Л. Коломоєць

старший інспектор СЮП ВП Ужгородського РУП
ГУНП в Закарпатській області, майор поліції

І. Чурей

старший інспектор з особливих доручень відділу
зв'язків з громадськістю управління патрульної
поліції в Закарпатській області, капітан поліції

М. Павлишинець

інспектор відділу зв'язків з громадськістю
управління патрульної поліції в Закарпатській
області, лейтенант поліції

Х. Серенчко

Представник ДСНС України у Закарпатській
області (відповідно до розпорядження керівника
ГУ ДСНС України у Закарпатській області)

А. Мельниченко

Примітки:

1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується до 25 серпня.

2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — залишається в закладі освіти.

3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо).